CARBO 663



Универсальный аустенитный CrNiMn электрод CARBO 663 с рутиловым покрытием для сварки и наплавки разнородных, трудносвариваемых, а также сталей с высоким содержанием марганца (Мп 12%-14%).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Аустенитный электрод CARBO 663 предназначен для сварки и наплавки высокопрочной углеродистой и легированной стали. Особенно подходит для сварки и наплавки марганцовистой стали, в том числе 110Г13Л. Также для сварки конструкционной, жаростойкой стали. Используется для упрочняющих и буферных слоев на деталях, подверженных ударам и давлению, работающих в условиях абразивного и комбинированного износа (щеки дробилок, траки и зубья ковшей экскаваторов, била, катки и тяги, турбинные лопатки). Широко применяется при сварке конструкций в химической и нефтехимической промышленности, ядерных и криогенных установках, в том числе при производстве сульфата аммония (элементы газотурбинных двигателей, компрессоры, химические аппараты, пароперегреватели).



СВАРОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

САRBO 633 имеет хорошие свойства, стабильную дугу, слегка волнистый шов, легкое и полное удаление шлака. Устойчив к образованию окалины, ржавчины и трещин, самозакаливающийся. Не синтетический, не магнитящий, электрод из нержавеющей стали с содержанием марганца для соединительного и буферного наплава. Предоставляет редкое сочетание прочности, устойчивости к трещинам и ударам. Имеет более низкие рабочие токи токи чем CARBO 663 mod и обеспечивет сварку во всех пространственных положениях.

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Предел текучести, R _p МПа	Предел прочности, R _m МПа	Относительное удлинение, А₅ %	Твердость, НВ	Твердость после упрочнения, НВ	Ударная вязкость, Ј	Метал шва	тах рабочая температура, °С
>400	600	>32	180	340	>32	Fe-Cr-Ni-Mn	300

СВАРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:



ПОЛОЖЕНИЯ СВАРКИ:
















РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТОКА, ФАСОВКА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:

Диаметр электрода Ø, мм	Длина электрода L (мм)	Сила тока, А	Фасовка, кг	Электродов в 1 кг	Электродов в 1 пачке
2,5	300	50-70	4,0	56	224
3,2	350	70-110	5,0	28,4	142
4,0	350	100-140	5,0	18	90
5,0	450	135-180	6,0	9,83	59

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

Процесс сварки	Сварочная продукция	Наименование материала	
TIG	Прутки для сварки неплавящимся электродом в среде инертных газов	CARBO T 663	
MMA, SMAW	Электроды для ручной дуговой сварки штучными (покрытыми) электродами	CARBO TUBULAR 663 CARBO 663mod	
MIG/MAG	Сплошная проволока для сварка в среде защитных газах	CARBO G 663	
FCAW	Порошковая проволока для сварки в среде защитных газах	CARBO G AF 663	
FCAW	Самозащитная порошковая проволока	CARBO AF 663	
SAW	Порошковая проволока для сварки под флюсом	CARBO S AF 663	

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВАРОЧНОГО МАТЕРИАЛА:





ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ:

- 1. Рекомендуется просушить электроды 2-3 ч при температуре 150°C.
- 2. Тщательно очистить зону сварки.
- 3. V-образная разделка кромок. При сварке углеродистой стали угол разделки 60-70°C. У никелевых сплавов 70- 80°C.
- 4. Сварку осуществлять короткой дугой, держа электрод с небольшим наклоном.
- 5. Для предотвращения образования трещин в конечном кратере, он должен быть тщательно заполнен, и дуга выведена в сторону.
- 6. В случае сварки в несколько проходов, каждый слой необходимо зачистить карщеткой из нержавеющей стали для удаления шлаков и оксидов.

Технология сварки и наплавки марганцовистых сталей:

Перед нанесением твердосплава на марганцовистые стали необходимо использовать электрод CARBO 663 в качестве промежуточного (буферного) слоя.

- 1. Наплавляемое изделие из марганцовистой стали рекомендуется максимально жестко закрепить к ровной поверхности и поместить деталь на 2/3 толщины в холодную воду, во избежании термоусадочных напряжений и поводок металла.
- 2. Массивные и длинномерные детали из марганцовистых сталей рекомендуется «разбить на сектора», попеременно осуществлять наплавку каждого сектора, распределяя тем самым температурное вложение и обеспечивая промежуточное охлаждение на протяжении всего процесса наплавки.
- 3. Наплавку необходимо осуществлять на минимальном сварочном токе (минимальное тепловложение в деталь).
- 4. Температура детали при сварке не должна превышать 150°С.
- 5. Сварку или наплавку производить без поперечных колебаний.